Anschlußbelegung RCP 2000 F für OSF NR-12-TRS-2 mit Beckenabdeckung und Trafo für Scheinwerfer



Achtung!!!

Die Stromeinstellung ist richtig, wenn die Motorschutz Led beim Filterpumpenanlauf leicht aufglimmt, nur dann ist ein zuverlässiger Schutz des Motors gewährleistet.

Bei einer Wärmetauscheranlage wo die Ladetemperatur immer über der Beckentemperatur liegt, kann der (Solarfühler) entfallen. Der Beckenfühler übernimmt die Termostatfunktion

Sollten sie den Trockenlaufschutz nicht benötigen, müssen sie die Klemmen Z1 und Z2 mit einer Drahtbrücke versehen.



Für nähere Informationen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.